



ARDEX P 51

Mano di fondo a dispersione (concentrato)

- concentrato
- primer sicuro con un'ampia gamma di applicazioni
- primer, ponte di adesione e sigillante per pori con effetto inibitore dell'acqua
- impedisce la risalita di bolle d'aria dal supporto durante la livellazione
- senza solventi



Area di applicazione

Interno. Pavimento, parete e soffitto.

Primer, fondo, ponte di adesione e sigillante per pori con effetto inibitore dell'acqua.

Per legare superfici di supporto polverose, ad esempio su massetti sabbati e assorbenti a base di solfato di calcio e solfato di calcio fluido, per la preparazione di massetti cementizi, per l'assorbimento di composti livellanti e rasanti. Come ponte di adesione su pavimenti in calcestruzzo liscio, in particolare massetti cementizi compattati, massetti in solfato di calcio temperato, terrazzo, pietra arenaria, piastrelle e lastre di pavimentazione, quando si utilizzano livellanti e malte a letto sottile.

Come ponte di adesione su vecchi supporti con residui di livellanti e adesivi aderenti.

Come sigillante di pori su pavimenti in calcestruzzo e massetti cementizi.

- impedisce la risalita di bolle d'aria dal sottofondo durante le successive mani di livellamento ed evita che l'acqua di miscelazione venga sbattuta via durante
- le successive mani di livellamento.

Per la mano di fondo di intonaci di gesso, solfato di calcio e pannelli truciolari per malte sottili di cemento.

Come ponte di adesione su calcestruzzo liscio per i livellanti murali a base di gesso.

per i livellanti murali a base di gesso.

Rivestimento protettivo per legare la polvere su livellanti e livellanti utilizzati come superfici temporanee.

Descrizione

Dispersione di resina sintetica priva di solventi che inibisce significativamente la penetrazione dell'acqua dopo l'essiccazione.

I substrati

Il supporto deve essere asciutto, solido e privo di polvere e agenti separatori.

Lavorazione

Versare la dispersione legante e di fondo ARDEX P 51 in un contenitore pulito e mescolare con la quantità di acqua indicata nel rapporto di miscelazione. Applicare il primer in modo uniforme con una scopa, un pennello o un rullo e lasciare asciugare fino a formare una pellicola chiara e sottile prima di iniziare i lavori successivi.

Si prega di notare

Quando si applica su vecchi substrati, assicurarsi che il livellante e i residui di adesivo siano impermeabili, sufficientemente stabili per carichi futuri e ben aderenti al substrato. Lasciare asciugare il film di primer per una notte. I residui di livellamento e di adesivo solubili in acqua (ad esempio contenenti liscivia di solfito) devono essere completamente rimossi.

Per i residui di adesivo a base di poliuretano, resina epossidica e bitume, utilizzare il primer a base di resina sintetica ARDEX P 82 come ponte di adesione.

ARDEX P 51

Mano di fondo a dispersione (concentrato)

Suggerimento

È necessario rispettare le indicazioni contenute nelle schede di sicurezza.

Solo per utenti commerciali!

Tabella riassuntiva

La seguente tabella sull'applicazione dei primer mostra anche il pretrattamento dei substrati per i successivi lavori di livellamento, lisciatura e livellamento con i prodotti della gamma ARDEX.

Metropolitana	Primer	Diluizione ARDEX P 51 / ARDEX P 52 : Acqua
Sottofondi lisci e densi, come pavimenti prefabbricati in calcestruzzo, massetti cementizi particolarmente compattati, massetti a base di solfato di calcio indurito, terrazzo, pietra arenaria, rivestimenti in piastrelle e lastre, vecchi sottofondi con residui di livellanti e adesivi aderenti, quando si usano livellanti e malte a letto sottile	ARDEX P 51, ARDEX P 52, ARDEX P 4 READY, ARDEX P 82	1 : 0,5 1 : 0,5 - -
Lastre e soffitti in calcestruzzo	ARDEX P 51, ARDEX P 52, ARDEX P 4 READY	1 : 1 1 : 1 -
Massetti cementizi, porosi, altamente assorbenti, tra livellanti e livellatori	ARDEX P 51, ARDEX P 52	1 : 5 1 : 5
Massetti a base di solfato di calcio e massetti fluidi a base di solfato di calcio, assorbenti e abrasivi	ARDEX P 51, ARDEX P 52	1 : 3 1 : 3
Pareti e soffitti in cemento liscio per livellanti a base di gesso	ARDEX P 51, ARDEX P 52	1 : 3 1 : 3
Lastre di gesso e intonaco di gesso per livellamento di pareti e malta a letto sottile a base di cemento	ARDEX P 51	1 : 3
Truciolare quando si utilizzano composti di livellamento e riempimento per la piastrellatura	ARDEX P 51, ARDEX P 52, ARDEX P 82 ARDEX P 4 READY	non diluito non diluito - -
Asfalto mastice, pavimenti in asfalto mal carteggiato, vecchi pavimenti in asfalto mastice, rivestimenti in asfalto, pavimenti in magnesite, rivestimenti in plastica, pavimenti in plastica, verniciatura, verniciatura, metalli, legno, verniciato, sotto malte a letto sottile e livellanti	ARDEX P 82 ARDEX P 4 READY	- -
Pavimenti in calcestruzzo e massetti in cemento in ambienti esterni e interni umidi da livellare con ARDEX K 301, tra le mani di livellamento ARDEX K 301	ARDEX P 51	1 : 7

Dati tecnici secondo lo standard di qualità ARDEX

Fabbisogno di materiale circa	Condizione non diluito	Consumo	Componente A	Componente B
		300 g/m ²		
		200 g/m ²	1 Dispersione della parte 1	0,5 RT Acqua
		150 g/m ²	Dispersione della parte 1	1 RT Acqua
		50 g/m ²	Dispersione della parte 1	3 RT Acqua
		30 g/m ²	Dispersione della parte	5 RT Acqua

Dettagli del prodotto

Etichettatura secondo GHS/CLP	vedere la corrispondente scheda di sicurezza
Etichettatura secondo ADR	vedere la corrispondente scheda di sicurezza
GISCODE	D1 = materiali di posa in dispersione senza solventi
Confezione	Taniche da 5 kg e 25 kg netti, bottiglie da 1 kg netti

ARDEX P 51

Mano di fondo a dispersione (concentrato)

Stoccaggio

Può essere conservato al riparo dal gelo per circa 12 mesi nel contenitore originale sigillato. Conservare in posizione verticale.
